

メーカー	車種名	年式始まり	年式終わり	型式	取付可否	取付キット	備考欄
トヨタ	アクア	H26/12	R03/07	DAA-NHP10 DAA-NHP10H	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	アルファード	R05/06	R07/01	3BA-AGH40W 3BA-AGH45W 6AA-AAHH40W 6AA-AAHH45W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ヴェルファイヤ	R05/06	R07/01	5BA-TAHA40W 5BA-TAHA45W 6AA-AAHH40W 6AA-AAHH45W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	アルファード	H27/01	R05/06	DBA-GGH35W DBA-AGH35W DBA-GGH30W DBA-AGH30W DAA-AYH30W 6AA-AYH30W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	ヴェルファイヤ	H27/01	R05/06	DAA-AYH30W DBA-GGH35W DBA-AGH35W DBA-GGH30W DBA-AGH30W DAA-AYH30W 6AA-AYH30W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	ヴィッツ	H22/12	R02/01	DBA-KSP130 DBA-NSP130 DBA-NSP135 DBA-NCP131 DAA-NHP130	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ノア	R04/01	現在	6BA-MZRA90W 6BA-MZRA95W 6AA-ZWR90W 6AA-ZWR95W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ヴォクシー	R04/01	現在	6BA-MZRA90W 6BA-MZRA95W 6AA-ZWR90W 6AA-ZWR95W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ノア	H26/01	R04/01	DBA-ZRR80G DBA-ZRR80W DBA-ZRR85G DBA-ZRR85W 3BA-ZRR80G 3BA-ZRR80W 3BA-ZRR85G 3BA-ZRR85W DAA-ZWR80G DAA-ZWR80W 6AA-ZWR80G 6AA-ZWR80W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	ヴォクシー	H26/01	R04/01	DBA-ZRR80G DBA-ZRR80W DBA-ZRR85G DBA-ZRR85W 3BA-ZRR80W 3BA-ZRR85W DAA-ZWR80G DAA-ZWR80W 6AA-ZWR80W 6AA-ZWR80W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	エスクァイア	H26/10	R04/01	DBA-ZRR80G DBA-ZRR85G 3BA-ZRR80G 3BA-ZRR85G DAA-ZWR80G 6AA-ZWR80G	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	カローラクロス	R03/09	現在	6AA-MXGH15 6AA-ZVG13 6AA-ZVG16 4BA-MXGA10	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	プリウスα	H26/11	R03/03	DAA-ZVW40W DAA-ZVW41W 6AA-ZVW40W 6AA-ZVW41W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 インナーミラーにオートマチックハイビームのセンサーが装着されている場合は取付不可です。
	プロボックス	H26/09	現在	DBE-NSP160V DBE-NCP160V DBE-NCP165V 6AE-NHP160V 5BE-NSP160V 5BE-NCP160V 3BE-NCP165V	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	カローラツーリング	R01/09	現在	3BA-ZRE212W 3BA-NRE210W 6AA-ZWE211W 6AA-ZWE214W 6AA-ZWE219W 6AA-ZWE215W 5BA-MZEA17W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	シエンタ	R04/08	現在	6AA-MXPL10G 6AA-MXPL15G 5BA-MXPC10G 6AA-MXPL12G 5BA-MXPC12G	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。

メーカー	車種名	年式始まり	年式終わり	型式	取付可否	取付キット	備考欄
トヨタ	ハイエースバン	H25/12	R08/01	QDF-GDH201V QDF-GDH201K QDF-GDH206V QDF-GDH206K QDF-KDH201V QDF-KDH201K QDF-KDH206V QDF-KDH206K CBF-TRH200V CBF-TRH200K LDF-KDH201V LDF-KDH201K LDF-KDH206V LDF-KDH206K 3BF-TRH200K 3BF-TRH200V 3DF-GDH201K 3DF-GDH201V 3DF-GDH206K 3DF-GDH206V	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ハリアー	H25/12	R02/06	DAA-AVU65W DBA-ASU60W DBA-ASU65W DBA-ZSU60W DBA-ZSU65W	○	SK-U02EM	運転席側のサンバイザーに干渉します。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	プリウス	R05/01	現在	6LA-MXWH61 6AA-MXWH60 6AA-MXWH65 6AA-ZVW60 6AA-ZVW65	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 リアカメラの取付位置によっては車室内の映り込みが多くなる場合がありますので映り込みの少ない位置にリアカメラを取付してください。
	プリウス	H27/12	R05/01	DAA-ZVW50 DAA-ZVW51 DAA-ZVW55 6AA-ZVW51 6AA-ZVW55	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 リアカメラの取付位置によっては車室内の映り込みが多くなる場合がありますので映り込みの少ない位置にリアカメラを取付してください。
	ヤリス	R02/02	現在	5BA-MXPA15 5BA-MXPA10 6AA-MXPH10 6AA-MXPH15 6AA-MXPH14 6AA-MXPH17 5BA-KSP210	○	SK-U02EM	自動防眩インナーミラー(ドライブレコーダー付)装着車は取付不可です。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ヤリスクロス	R02/08	現在	6AA-MXPJ10 6AA-MXPJ15 5BA-MXPB10 5BA-MXPB15	○	SK-U02EM	自動防眩インナーミラー(ドライブレコーダー付)装着車は取付不可です。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	C-HR	H28/12	R05/07	DAA-ZYX10 DBA-NGX10 DBA-NGX50 6AA-ZYX11 3BA-NGX10 3BA-NGX50	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	RAV4	H31/04	R07/12	6BA-MXAA52 6BA-MXAA54 6AA-AXAH52 6AA-AXAH54 6LA-AXAP54	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	GR86	R03/10	R06/06	3BA-ZN8	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	クラウンクロスオーバー	R04/09	現在	5AA-TZSH35 6AA-AZSH35	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
レクサス	LBX	R05/12	現在	6AA-MAYH10 6AA-MAYH15	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
ホンダ	ヴェゼル	H25/12	R03/03	6BA-RU1 6BA-RU2 6AA-RU3 6AA-RU4 DBA-RU1 DBA-RU2 DAA-RU3 DAA-RU4	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。 ホンダセンシング装着車はカバーが干渉するため取付不可です。
	ステップワゴン/ ステップワゴンスパード	H27/04	R04/05	6BA-RP1 6BA-RP2 6BA-RP3 6BA-RP4 6AA-RP5 DBA-RP1 DBA-RP2 DBA-RP3 DBA-RP4	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フリード/ フリード+	H28/09	R06/06	5BA-GB5 5BA-GB6 6BA-GB5 6BA-GB6 6AA-GB7 6AA-GB8 DBA-GB5 DBA-GB6 DAA-GB7 DAA-GB8	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。

メーカー	車種名	年式始まり	年式終わり	型式	取付可否	取付キット	備考欄
ホンダ	N-BOX/ NBOXカスタム	R05/10	現在	6BA-JF5 6BA-JF6	○	SK-H01EM	運転席側サンバイザーに干渉します。 サンシェード内蔵大型ルーフコンソール付車は取付不可です。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	N-BOX JOY	R06/09	現在	6BA-JF5 6BA-JF6	○	SK-H01EM	運転席側サンバイザーに干渉します。 サンシェード内蔵大型ルーフコンソール付車は取付不可です。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	N-ONE	R02/11	現在	6BA-JG3 6BA-JG4	○	SK-H01EM	運転席側サンバイザーに干渉します。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
日産	エクストレイル	R04/07	R06/06	6AA-T33 6AA-SNT33	○	SK-U02EM	視界に支障がでる場合があります。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随(自動防眩機能等)の機能は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	セレナ	H28/08	R04/11	5AA-GC27 5AA-GNC27 5AA-GFC27 5AA-GFNC27 6AA-HC27 6AA-HFC27 DBA-C27 DAA-GC27 DAA-GNC27 DAA-GFC27 DAA-GFNC27 DAA-HC27 DAA-HFC27	×	-	車両に干渉する為取付不可です。
	デイズ	H31/03	現在	5BA-B43W 5AA-B44W 4AA-B45W 5BA-B46W 5AA-B47W 4AA-B48W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	SAKURA	R04/06	現在	ZAA-B6AW	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	eKワゴン	H31/03	現在	5BA-B33W 5BA-B36W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
三菱	eKクロス	H31/03	現在	5AA-B34W 4AA-B35W 5AA-B37W 4AA-B38W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	アウトランダー-PHEV	R03/12	現在	5LA-GN0W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	デリカD:5	H19/01	H31/03	DBA-CV5W DBA-CV2W DBA-CV4W LDA-CV1W	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 インナーミラーにマルチアラウンドビューモニターが表示される車種は取付不可です。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	デリカD:2/ デリカD:2カスタム	R02/12	現在	5AA-MB37S 5AA-MBD7S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	デリカD:2	H27/12	R02/12	DAA-MB36S DAA-MB46S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
スズキ	スペーシア/ スペーシアカスタム	R05/11	現在	5AA-MK94S 4AA-MK54S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	スペーシア/ スペーシアカスタム	H29/12	R05/11	DAA-MK53S 4AA-MK53S 5AA-MK53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	スペーシアギア	H30/12	R05/11	DAA-MK53S 4AA-MK53S 5AA-MK53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ジムニー	H30/07	現在	3BA-JB64W	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター+I55:I57ニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 。インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。I54+I58
	ジムニーシエラ	H30/07	現在	3BA-JB74W	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ジムニーノマド	R07/04	現在	3BA-JC74W	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。

メーカー	車種名	年式始まり	年式終わり	型式	取付可否	取付キット	備考欄
スズキ	ソリオ/ ソリオバンデッド	R02/12	現在	5AA-MA37S 5BA-MA27S 5AA-MAD7S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ソリオ/ ソリオバンデッド	H27/08	R02/11	DBA-MA26S DAA-MA36S DAA-MA46S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ハスラー/ ハスラータフワイルド	R02/01	現在	4AA-MR52S 5AA-MR92S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ワゴンR/ ワゴンRステングレー	H29/02	現在	DAA-MH55S DBA-MF35S 5AA-MH95S 4AA-MH55S	○	SK-S01EM	運転席側のサンバイザーに干渉します。 使用する角度によっては助手席側のサンバイザーに干渉する可能性があります。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	ワゴンRスマイル	R03/09	現在	5BA-MX81S 5AA-MX91S	○	SK-S01EM	運転席側のサンバイザーに干渉します。 使用する角度によっては助手席側のサンバイザーに干渉する可能性があります。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	スイフト	R05/12	現在	5AA-ZCEDS 5AA-ZDEDs 5BA-ZCDDs 5BA-ZDDDS	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	スイフト	H29/01	R05/12	DBA-ZC83S DBA-ZD83S DBA-ZC13S	×	-	車両に干渉する為取付不可です。
	クロスビー	R07/10	現在	5AA-MMD1S	×	-	車両に干渉する為取付不可です。
	ランディ	R04/08	R08/06	6BA-MZRA90C 6BA-MZRA95C 6AA-ZWR90C 6AA-ZWR95C	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
マツダ	フレアワゴン/ フレアワゴンカスタムスタイル	R05/12	現在	DAA-MM53S 4AA-MM53S 5AA-MM53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フレアワゴンタフスタイル	R06/10	現在	DAA-MM53S 4AA-MM53S 5AA-MM53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フレアワゴン/ フレアワゴンカスタムスタイル	H30/02	R05/12	DAA-MM53S 4AA-MM53S 5AA-MM53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フレアワゴンタフスタイル	H30/12	R05/12	DAA-MM53S 4AA-MM53S 5AA-MM53S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フレアクロスオーバー	R02/02	現在	4AA-MS52S 5AA-MS92S	○	SK-S01EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	フレア	H29/03	現在	DAA-MJ55S 5AA-MJ95S 4AA-MJ55S	○	SK-S01EM	運転席側のサンバイザーに干渉します。 使用する角度によっては助手席側のサンバイザーに干渉する可能性があります。 デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	MAZDA2	R01/09	現在	6BA-DJLAS 6BA-DJLFS DBA-DJ3FS LDA-DJ5AS	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
	デミオ	H30/08	R01/07	3BA-DJLFS 5BA-DJLFS	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。
SUBARU	BRZ	R03/07	R06/06	3BA-ZD8	○	SK-U02EM	デジタルインナーミラー付車(電子ミラー)、バックモニター(リヤビューモニター)付インナーミラー付車は取付不可です。 インナーミラーにシートベルトリマインダー機能がある場合は取付不可です。 インナーミラーに付随している機能(自動防眩機能等)は使用できなくなります。 リアワイパー非装着車は視認性が悪くなる可能性があります。